

Département : 51
Aire d'étude : MONTMORT LUCY
Commune : MAREUIL EN BRIE
Dénomination : EGLISE PAROISSIALE
Vocabulaire : SAINT REMI

IA51000016

Coordonnées : LAMBERT1 X = 0703100 Y = 0140650

Cadastre : 1988 B1 142, 1824 B1

PROPRIETE DE LA COMMUNE

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1993 par INGUENAUD VIRGINIE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1993

HISTORIQUE

EGLISE SAINT REMI CONSTRUITE AU 18E SIECLE ; CHAPELLE SUD CONSTRUITE PENDANT LA 2E MOITIE DU 19E SIECLE

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

MATERIAUX

Gros oeuvre : PIERRE DE TAILLE, MOELLON, ENDUIT

Couverture : TUILE PLATE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 VAISSEAU

Couvrement : LAMBRIS DE COUVREMENT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

DOCUMENTATION

Archives

A.D. Marne : 1 L 1322, 1 L 1325, 2 O 2554

Bibliographie

CHALETTE, *Statistique...*, p. 70

DU BOUT, *Histoire de l'abbaye d'Orbais...*, t. XXI, p. 94, 95, 96

HOUILLET, *Etat ecclésiastique et civil...*, p. 268

VALENTIN, *Notions...*, p. 195-196

A.D. Marne, série 2 O

églises

2 O 2554 MAREUIL-EN-BRIE

1808 Réparations
1809

1857 Le 10 mai, délibérations du Conseil Municipal : *pourvoir à la restauration de l'intérieur...probablement même à des réparations extérieures*. En fait : réfection du pavement, une marche circulaire à l'entrée du choeur, plinthes en chêne de 24 cm de h. et de 2,7 cm d'ép., log. 30 m (devis estimatif du 30 avril 1858 par l'architecte Collin, à Châlons, 396,12 fr.) *Ces boiseries ont été détruites en partie et celles qui restent sont en mauvais état. Il convient en outre d'élargir la porte de la sacristie trop étroite en ce moment, de rétablir l'ébrasement d'une grande arcade tombé depuis longtemps, et de rélargir le marche-pied des 2 autels adjacents du choeur.*

1857 Le 6 avril, devis de Collin, architecte à Châlons pour la réfection du clocher (foudre)

1860 Remplacement de 2 poutres (le 14 février 1861, p.v. de réception des travaux faits par Pangaut, entrepreneur à Orbais)

Exhaussement du clocher (le 16 février 1861, p.v. de réception des travaux par Macquart, entrepreneur à Mareuil-en-Brie)

1867 Le 15 janvier, devis dressé par Collin à Epernay *pour la construction d'une chapelle pour les jeunes filles dans l'église de la commune de Mareuil-en-Brie* (les bancs sont compris) : 1300 fr.



Le 13 août, devis dressé par Collin à Epernay *pour reconstruire le porche de l'église de Mareuil-en-Brie* : 600 fr.

1872 Octobre, marché entre la municipalité et M. Paintandre pour refondre la cloche qui est fêlée, 631,25 fr.

1861-99 Acquisition d'une horloge communale, 1266 fr., réparations

1924 Réfection du plafond

Des. Plan-masse et de situation d'après le plan cadastral, section B1, feuille révisée pour 1933, mise à jour pour 1988



Doc. A Extérieur, vue du clocher
(A.D.Marne, série Fi)

Repr. Inv. J.Philippot
91 51 01302 X



Doc. 2 Façade antérieure
(A.D.Marne, série Fi)

Repr.Inv. J.Philippot
91 51 01303 X



Fig. 1 Ensemble vu depuis le sud

Phot. Inv. J. Philippot
95 51 99 P



Fig. 2 Ensemble vu depuis le sud-est

Phot. Inv. J. Philippot
95 51 100 P



Fig. 3 Ensemble vu depuis le nord-ouest

Phot. Inv. J. Philippot
95 51 101 P



Fig. 4 Ensemble vu depuis le nord-ouest

Phot. Inv. J. Philippot
95 51 102 P



Fig. 5 Vue de l'intérieur depuis le chœur

Phot. Inv. J. Philippot
95 51 1096 P



Fig. 6 Vue de l'intérieur depuis l'entrée

Phot. Inv. J.Philippot
95 51 1095 P

