

Département : 51  
Aire d'étude : MONTMORT LUCY  
Commune : MONTMORT LUCY  
Lieu-dit : LUCY  
Dénomination : EGLISE PAROISSIALE  
Vocable : SAINTE COLOMBE

IA51000019

---

Coordonnées : LAMBERT1 X = 0707575 Y = 0138450

Cadastre : 1986 332 A2 156

PROPRIETE DE LA COMMUNE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1993 par INGUENAUD VIRGINIE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1993

---

#### HISTORIQUE

EDIFICE TRES SIMPLE DU 12E SIECLE ; LES BAIES ONT ETE REPRISES AU 18E SIECLE ; TRACE DE BAIES DES 15E ET 16E SIECLES (ACCOLADE)

#### DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

##### MATERIAUX

Gros oeuvre : MOELLON

Couverture : TUILE PLATE

##### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 VAISSEAU

Couvrement : LAMBRIS DE COUVREMENT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : CERTAINES BAIES CONSERVENT VERS L'EXTERIEUR LEURS PROFONDS EBRASEMENTS MEDIEVAUX, MAIS PRESENTENT L'ASPECT DELARDE DU 18E SIECLE VERS L'INTERIEUR

**A.D. Marne, série C**

**Intendance de Champagne : Affaires ecclésiastiques, églises et presbytères**

**C 1869 LUCY**

le 19 octobre 1750 : ordonnance

En décembre 1750 : devis par Léonard Ragot et Louis Bourgeois

-église : charpente, beffroi, clocher

-presbytère : maçonnerie, couverture, charpente

Rôle des répartitions de la somme à lever pour les réparations au presbytère et à la fonte d'une cloche (1751), pour les réparations à l'église (1755-57)

le 10 mars 1751 : adjudication

**C 2079 LUCY**

en 1703, presbytère

le 27 avril 1755 : devis pour la réparation du clocher (634 livres), par Louis Bourgeois charpentier et Nicolas Martin couvreur, en exécution de l'ordonnance du 18 octobre 1754

le 9 août 1755 : ordonnance du surintendant, 580 livres

**A.D. Marne, série G**

**G 124 : visites pastorales par Claude-Antoine de Choiseul-Beaupré**

**Doyenné de Vertus**

**LUCY**      f° 154 à 157 verso (22 juin 1746)

**NEF ET COLLATERAUX**

*Un collatéral à réparer*

Voûtes ou plafond de la nef    *un plafond neuf*

Couverture                        *défectueuse*

Vitres                                *défectueuses*

Pavés

A la fin du procès-verbal, reprise

**A.D. Marne, série 2 O**

**églises**

**2 O 2469 LUCY**

- 1872 Le 7 nov., lettre du maire à monsieur de Chaubry, conseiller général : demande de secours pour la réparation de la toiture
- 1880 Le 5 mai, délibérations du conseil municipal : *réparations consistant en restauration de toitures, enduits en ciment à la base des murs, restauration des verrières, enlèvement de boiserie vermoulues, blanchiment intérieur.*
- 1913 Toiture, demande de secours qui échouent : *les travaux aux édifices culturels ne sont pas subventionnés.*
- 1931 Idem

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Des.	Plan-masse et de situation d'après le plan cadastral, section 332 A2.	
Fig. 1	Ensemble vu depuis le sud-ouest.	95510098P
Fig. 2	Le portail ouest.	95510020X
Fig. 3	Ensemble vu depuis le nord-ouest.	95510097P
Fig. 4	Ensemble vu depuis le nord-est.	95510094V
Fig. 5	Ensemble vu depuis le sud-est.	95510096P
Fig. 6	Flanc sud, détail : la porte (1).	95510022X
Fig. 7	Flanc sud, détail : la porte (2).	95510021X
Fig. 8	Intérieur vu depuis l'entrée.	95511102P
Fig. 9	Intérieur vu depuis le chœur.	95511103P
Fig. 10	Intérieur : vue d'ensemble du chœur.	95511101P
Fig. 11	Intérieur : la nef (1).	95511105P
Fig. 12	Intérieur : la nef (2).	95511104P

Des. Plan-masse et de situation d'après le plan cadastral, cadastral, section 332 A2,  
feuille révisée pour 1933, mise à jour pour 1986





Fig. 1 Ensemble vu depuis le sud-ouest

Phot. Inv. J. Philippot  
95 51 98 P



Fig. 3 Ensemble vu depuis le nord-ouest

Phot. Inv. J. Philippot  
95 51 97 P





Fig. 4 Ensemble vu depuis le nord-est

Phot. Inv. J. Philippot  
95 51 94 V



Fig. 5 Ensemble vu depuis le sud-est

Phot. Inv. J. Philippot  
95 51 96 P



Fig. 6 Flanc sud, détail : la porte (1)

Phot. Inv. J. Philippot  
95 51 22 X



Fig. 2 Le portail ouest

Phot. Inv. J. Philippot  
95 51 20 X



Fig. 7 Flanc sud, détail : la porte (2)

Phot.Inv. J.Philippot  
95 51 21 X





Fig. 8 Intérieur vu depuis l'entrée

Phot. Inv. J. Philippot  
95 51 1102 P



Fig. 9 Intérieur vu depuis le chœur

Phot.Inv. J.Philippot  
95 51 1103 P



Fig. 10 Intérieur : vue d'ensemble du chœur

Phot.Inv. J.Philippot  
95 51 1101 P





Fig. 11 Intérieur : la nef (1)

Phot.Inv. J.Philippot  
95 51 1105 P



Fig. 12 Intérieur : la nef (2)

Phot.Inv. J.Philippot  
95 51 1104 P

