

Localisation : 23 Référence : IA23000363
Aire d'étude : commune Felletin
Commune : Felletin
Adresse : 3 rue Détournée
Edifice contenant : ensemble de trois maisons (réf. : IA23000361)
Titre courant : **hôtel**
Dénomination : hôtel

Cartographie : Lambert2 0587256 2098169

Cadastre : 1817 D 535 ; 2003 AI 230

Statut juridique : propriété de la commune

Protection : inscrit MH en 1997/06/26 :

à signaler

Etat de conservation : restauré

Dossier d'inventaire topographique établi en 2003 par Celer Françoise

© Inventaire général, 2003 ; © Ville de Felletin, 2003

Oeuvre référencée aussi par :
Référence MH : PA23000004

HISTORIQUE

Datation : 1er quart 16e siècle. 17e siècle . 18e siècle . 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Cet hôtel, datant vraisemblablement du 1er quart du 16e siècle, a été remanié ultérieurement au 17e, 18e et 19e siècle. Il semblerait que cet édifice construit entre rue et cour, vu le soin apporté au décor de son élévation sur la cour, était à l'origine directement accessible depuis le centre de Felletin, c'est à dire depuis le quartier des anciens auvents (ce qui supposerait que les deux maisons situées n° 10 et 12 place Courtaud sont des constructions postérieures ou que l'accès se faisait par le passage aménagé au rez-de-chaussée du n° 10). En 1817 et en 1882 cet hôtel appartenait à Louis Besse, officier à la retraite. Inhabité depuis plusieurs années, il a été acheté par la commune en 1999, restauré et entièrement intégré dans le grand projet d'aménagement de la médiathèque de Felletin, inaugurée en 2003.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : puits

Localisation : 23 - Felletin Réf. : IA23000363
Adresse : 3 rue Détournée
Edifice contenant : ensemble de trois maisons
Titre courant : hôtel
Dénomination : hôtel

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite ; moellon ; enduit partiel
Couverture : tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 2 étages carrés ; étage de comble
Couvrement : voûte en berceau

COUVERTURE : toit à longs pans

DISTRIBUTION : escalier demi-hors-oeuvre ; escalier en vis : en maçonnerie

DECOR

Technique : sculpture

Représentation : ornement ; écu

La porte d'accès à la tour est surmontée d'un gable couronné d'une fleur sculptée ; son intrados est sculpté d'un écu bûché.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Cette demeure, étroite de façade, est construite entre rue et cour ; simple en profondeur, avec une pièce unique par niveau, elle se développe sur deux étages carrés et un étage de comble ; elle est bâtie sur une cave voûtée, éclairée par un soupirail ouvert à l'ouest sur la rue, et accessible de l'extérieur par une porte pratiquée dans l'élévation sur cour ; contre cette élévation, en légère saillie, se situe une tour latérale nord, formée de trois pans extérieurs, qui abrite l'escalier en vis en pierre assurant la distribution intérieure. Les deux élévations sont l'une et l'autre non ordonnées. L'élévation ouest présente au rez-de-chaussée, de gauche à droite, une porte à l'encadrement chanfreiné et linteau monolithe triangulaire, une petite fenêtre à appui saillant et une plus grande, toutes deux de même modénature (mouluration croisée et accolade en V) ; la grande fenêtre, avec base prismatique, a été agrandie vers le bas. Au premier étage, les deux fenêtres, similaires datent d'un remaniement (17e ou 18e) ; la fenêtre du deuxième étage, haute et étroite, présente un encadrement chanfreiné et un appui saillant. Mises à part celle du rez-de-chaussée et celles de la tour de modénatures 16e, les fenêtres des étages, sur l'élévation est, ont été refaites (encadrement à angles vifs). Au niveau du premier étage, la présence, dans l'angle sud-est de la tour, d'une ouverture murée, dominant un vestige de culot en pierre, laisse pressentir l'existence d'une ancienne galerie de distribution.

TYPOLOGIE : édifice de type urbain à deux étages carrés, demeure de notable au rez-de-chaussée partiellement résidentiel et commercial

TABLE DES ILLUSTRATIONS

RELEVES GRAPHIQUES

- Des. 1 Plan masse et de situation.
Cadastre numérisé 2003. Section AI, parcelle 230
- Des. 2 Plan du rez-de-chaussée. Etat avant travaux d'après relevés de Béatrice Baudoin et Patrice Trapon, architectes D.P.L.G. Décembre 1998.
- Des. 3 Plan du 1^{er} étage. Etat avant travaux d'après relevés de Béatrice Baudoin et Patrice Trapon, architectes D.P.L.G. Décembre 1998.
- Des. 4 Plan du 2^e étage. Etat avant travaux d'après relevés de Béatrice Baudoin et Patrice Trapon, architectes D.P.L.G. Décembre 1998.

DOCUMENTS FIGURES REPRODUITS

- Doc. 1 Extrait du plan cadastral en 1817. Section D, parcelle 553 02230034X


PHOTOGRAPHIES

- Fig. 1 Vue d'ensemble, avant restauration, de l'élévation donnant sur la rue Détournée. 98230720V
- Fig. 2 Vue d'ensemble, après restauration de l'élévation donnant sur la rue Détournée. 04230093X
- Fig. 3 Vue partielle, avant restauration, de l'élévation donnant sur la cour. 98230721V
- Fig. 4 Vue après restauration, de l'élévation sur cour. 02230154X
- Fig. 5 Tour en demi hors oeuvre abritant l'escalier en vis.
Vue, après restauration, de la porte surmontée d'un écu bûché et d'un gable, orné d'une rose sculptée à la pointe de l'accolade. 02230156X
- Fig. 6 Vue, après restauration, depuis la place Courtaud, montrant une partie du rez-de-chaussée de l'élévation sur cour (ouverture d'accès à la cave, fenêtre à meneau et porte de la tour d'escalier) ; est visible également le puits autrefois vraisemblablement commun à l'ensemble des demeures entourant la cour. 04230072X

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)


Fig. 7	Vue, avant restauration, du départ de l'escalier en vis.	98230753X
Fig. 8	Escalier en vis, avant restauration. Vue de détail de la taille des contre marches.	98230752X
Fig. 9	Deuxième étage. Vue, avant restauration, de la cheminée adossée au mur nord.	98230750X
Fig. 10	Deuxième étage, cheminée adossée au mur nord. Vue, avant restauration, du piedroit gauche.	98230751X

Des. 1 Plan masse et de situation.
Cadastre numérisé 2003. Section AI, parcelle 230.




Des.2 Plan du rez-de-chaussée. Etat avant travaux d'après relevés de Béatrice
Baudoin et Patrice Trapon, architectes D.P.L.G. Décembre 1998.

06 23 0353 NUD




Des.3 Plan du 1^{er} étage. Etat avant travaux d'après relevés de Béatrice Baudoin et
Patrice Trapon, architectes D.P.L.G. Décembre 1998.

06 23 0354 NUD



Des.4 Plan du 2^e étage. Etat avant travaux d'après relevés de Béatrice Baudoin et
Patrice Trapon, architectes D.P.L.G. Décembre 1998.

06 23 0355 NUD



Doc. 1 Extrait du plan cadastral en 1817. Section D, parcelle 535
Papier, encre, lavis, 1817. Leudière (géomètre)
AC, Felletin

Repro. Inv. P. Rivière 02230034X



Fig. 1 Vue d'ensemble, avant restauration, de l'élévation donnant sur la rue Détournée.
Phot. Inv. P. Rivière 98230720V



Fig. 2 Vue d'ensemble, après restauration de l'élévation donnant sur la rue Détournée.
Phot. Inv. P. Rivière 04230093X



Fig. 3 Vue avant restauration, de l'élévation sur cour.

Phot. Inv. P. Rivière 98230721V




Fig. 4 Vue après restauration, de l'élévation sur cour.

Phot. Inv. P. Rivière 02230154X



Fig. 5 Tour en demi hors oeuvre abritant l'escalier en vis.
Vue, après restauration, de la porte surmontée d'un écu bûché et d'un gable, orné
d'une rose sculptée à la pointe de l'accolade.

Phot. Inv. P. Rivière 02230156X



Fig. 6 Vue, après restauration, depuis la place Courtaud, montrant une partie du rez de chaussée de l'élévation sur cour (ouverture d'accès à la cave, fenêtre à meneau et porte de la tour d'escalier) ; est visible également le puits autrefois vraisemblablement commun à l'ensemble des demeures entourant la cour.

Phot. Inv. P. Rivière 04230072X



Fig. 7 Vue, avant restauration, du départ de l'escalier en vis.

Phot. Inv. P. Rivière 98230753X



Fig. 8 Escalier en vis, avant restauration.
Vue de détail de la taille des contre marches.

Phot. Inv. P. Rivière 98230752X



Fig. 9 Deuxième étage.
Vue, avant restauration, de la cheminée adossée au mur nord.

Phot. Inv. P. Rivière 98230750X



Fig. 10 Deuxième étage, cheminée adossée au mur nord.
Vue, avant restauration, du piedroit gauche.

Phot. Inv. P. Rivière 98230751X

