

Localisation : 48 Référence : IA48000332  
 Aire d'étude : Le Massegros  
 Commune : Saint-Rome-de-Dolan  
 Lieu-dit : Almières  
 Adresse : 1ère ferme  
 Titre courant : ferme  
 Dénomination : ferme

---

Cartographie : Lambert3 0670800 3221750

Cadastre : 1938 A 155

Statut juridique : propriété privée

Protection :

à signaler

Dossier d'inventaire topographique établi en 1968, 1995 par Grandjouan Marie-Sylvie

(c) Inventaire général, 1968

---

## HISTORIQUE

Datation : 17e siècle (?), 18e siècle. 1738, 1743 (porte la date) .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : A un corps de bâtiment pouvant dater du 17e siècle (baie à linteau en accolade), a été ajouté un corps de bâtiment et un hangar datés 1738; la porte charretière porte la date 1743; les bâtiments annexes (bergerie, four) datent sans doute aussi du 18e siècle

## DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : cour; aire à battre; four à pain; pigeonnier

### MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire; moellon  
Couverture : calcaire en couverture

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré; comble à surcroît  
Couvrement : voûte en berceau plein-cintre; voûte en berceau brisé

COUVERTURE : toit en bâtière

DISTRIBUTION : escalier de distribution extérieur; escalier droit

Localisation : 48 - Saint-Rome-de-Dolan Réf. : IA48000332  
Lieu-dit : Almières  
Adresse : 1ère ferme  
Titre courant : ferme  
Dénomination : ferme

---

**COMMENTAIRE DESCRIPTIF**


Bâtiment principal : plan en équerre ouvrant sur une cour fermée par un mur de clôture. L'accès principal à la cour se fait par une porte charretière. Le corps de bâtiment nord est prolongé à l'est par un hangar voûté en berceau brisé ouvrant sur l'aire à battre. Le corps de bâtiment sud présente un mur pignon tourné vers la vallée et une tour pigeonnier couverte d'un toit en bâtière. Le logis occupe l'étage des deux corps de bâtiment dont les rez-de-chaussée voûtés en berceau plein-cintre étaient des bergeries; un escalier extérieur distribue les deux parties du logis; les combles sont voûtés en berceau brisé. A l'est de l'aire à battre, grange voûtée en berceau brisé construite sur une bergerie voûtée en berceau plein-cintre. Tous les bâtiments sont construits avec un appareil de moellons équarris et assisés ; les toits sont couverts de lauzes calcaires posées sur l'extrados de la voûte

TYPOLOGIE : cour fermée; comble voûté

48- SAINT-ROME-DE-DOLAN Almières

## 1<sup>ère</sup> FERME



Localisation de la ferme . Extrait du plan cadastral 1938, section A. Echelle 1/2500 ; agrandi



## 48- SAINT-ROME-DE-DOLAN Almières

1<sup>ère</sup> FERME

1- plan masse ; 2- coupe d'ouest en ouest en avant de l' élévation sud ; 3- plan et coupe du four à pain. Extrait du carnet de croquis de R. Domon, 1968 © Inventaire Languedoc-Roussillon



48. SAINT ROME DE DOLAN Almières

D.C. HABITAT

FERME (1)

35.02

35.B1

Vue d'ensemble des toitures, prise du Nord.

Photo J. VALLON  
n° 68.48.1482 X



48. SAINT ROME DE DOLAN. Almières

D.C. HABITAT

35.02

FERME (1)

35.01

Vue d'ensemble prise du Nord-Est.

Photo J. VALLON  
n° 68.48.1485 X



D.C. HABITAT

35.02

FERME (1)

35.01

---

Le pigeonnier, vue prise du Sud-Est.

Photo J. VALLON  
n° 68.48.1476 X



48. SAINT ROME DE DOLAN. Almières

D.C. HABITAT

35.02

FERME (1)

35.01

Dépendance.

Photo J. VALLON  
n° 68.48.1478 X

