

Département : 51  
Aire d'étude : MONTMORT LUCY  
Commune : CHALTRAIT  
Dénomination : EGLISE PAROISSIALE  
Vocabulaire : NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION

IA51000006

---

Coordonnées : LAMBERT1 X = 0714150 Y = 0137875

Cadastre : 1988 B2 67, 1824 B 72

PROPRIETE DE LA COMMUNE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1993 par INGUENAUD VIRGINIE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1993

---

#### HISTORIQUE

EGLISE PAROISSIALE 18E SIECLE, 19E SIECLE.

#### DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : PIERRE DE TAILLE, MOELLON

Couverture : TUILE PLATE

#### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 VAISSEAU

Couvrement : LAMBRIS DE COUVREMENT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS

51 CHALTRAIT

EGLISE PAROISSIALE  
Eglise Notre-Dame

---

DOCUMENTATION

Archives

A.D. Marne : C 1824, G 124, 1 L 1322, 2 V 1, 37 V 1

**A.D. Marne, série C**

**Intendance de Champagne : Affaires ecclésiastiques, églises et presbytères**

**C 1824 CHALTRAIT**

Reconstruction du presbytère -arrêt du conseil (1741)

-rôle de répartition des 856 livres 5 sols 9 deniers à  
lever en 1749

Les habitants de Chaltrait demandent l'autorisation de disposer du quart en réserve de  
leurs bois pour en employer le produit à la réparation de l'église et du presbytère,  
correspondance à ce sujet (1778-1779).

**A.D. Marne, série G**

**G 124 : visites pastorales par Claude-Antoine de Choiseul-Beaupré**

**Doyenné de Vertus**

**CHALTRAIT** f° 194 à 197 verso (17 mai 1746)

**SANCTUAIRE** Tabernacle *Propre en le réparant et remettant quelques petites pièces qui y manquent.*

**CHOEUR** *Plafonné*

Clocher, cloches *il faut absolument les oter du milieu de la nef où elles sont suspendues et les placer dans un petit clocher ou dans deux ouvertures qui seront faites au pignon d'entrée.*

Petits autels et chapelles *Il y a deux espèces de petits autels qui ne sont point décents et qu'il faudrait supprimer*

Pas de sacristie

**NEF ET COLLATERAUX** *pas de collatéraux*

*Vitres Il faudrait en ouvrir au moins deux du côté Nord.*

**Mémoires**



*Le choeur de cette église est propre et assez bien décoré, la nef est mal bâtie sans plafond, très sombre et nullement susceptible d'embellissement.*

A la fin du procès-verbal

2°) *Qu'on fera faire une sacristie du côté du midi...*


4°) *Qu'on fera remettre quelques petites pièces qui manquent au tabernacle qui est fort propre et qui mérite qu'on en ait soin.*

Des. Plan-masse et de situation d'après le plan cadastral, section B2, feuille révisée pour 1933, édition à jour pour 1988.




Doc. 1 Plans et élévations en 1876  
(A.C. Chaltrait)

Repr. Inv. J. Philippot  
95 51 69 X  
95 51 77 XA  
95 51 82 ZA



Doc. 2 Projets de reconstruction de la flèche (1876)  
(A.C. Chaltrait)

Repr. Inv. J. Philippot  
95 51 72 X  
3551 84 ZA



Doc. 3    **Projet de reconstruction de la flèche (1876)**  
**(A.C. Chaltrait)**

Repr. Inv. J. Philippot  
95 51 70 X  
95 51 71 X, 95 51 78 XA  
955183ZA






Fig. 1 Vue d'ensemble depuis le nord-ouest

Phot. Inv. J. Philippot  
95 51 107 P



Fig. 2 Vue d'ensemble depuis le sud-ouest

Phot. Inv. J. Philippot  
95 51 109 P



Fig. 3 Façade ouest

Phot. Inv. J. Philippot  
95 51 108 P



Fig. 4 L'intérieur depuis l'est

Phot.Inv. J.Philippot  
95 51 110 P



Fig-5 L'intérieur depuis l'ouest

Phot. Inv. J.Philippot  
95 51 111 P

