

Département : 51
Aire d'étude : MONTMORT LUCY
Commune : COZARD JOCHES
Lieu-dit : JOCHES
Dénomination : **EGLISE PAROISSIALE**
Vocable : SAINT AMAND

IA51000010

Coordonnées : LAMBERT1 X = 0711400 Y = 0126100

Cadastre : 1988 ZI 13, 1824 E 238

PROPRIETE DE LA COMMUNE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1993 par INGUENAUD VIRGINIE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1993

HISTORIQUE

EDIFICE DU 12E SIECLE DE PLAN TRES SIMPLE AVEC REPRISES AU MILIEU DU 18E SIECLE (TRAVAUX DE MACONNERIE)

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

MATERIAUX

Gros oeuvre : MOELLON, ENDUIT

Couverture : TUILE PLATE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 VAISSEAU

Couvrement : LAMBRIS DE COUVREMENT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS

51 COIZARD-JOCHES

EGLISE DE JOCHES
Eglise Saint-Amand

DOCUMENTATION

Archives

A.D. Marne : G 103, G 124, E 176, 1 L 1322, 2 V 1, 37 V 1

A.D. Marne, série G

G 124 : visites pastorales par Claude-Antoine de Choiseul-Beaupré

Doyenné de Vertus

JOCHES f° 164 (8 mai 1746)

SANCTUAIRE *Il faut le reblanchir, les murs menacent ruine*

Grand autel *très pauvre*
Tabernacle *très pauvre*
Tableau *il faut relaver le tableau du grand autel*

CHOEUR *A reblanchir*
Il faut racommoder le plafond du choeur

Mémoires, article 8

Le plafond du choeur de l'église est ouvert dans l'endroit où passent les cordes des cloches. Celui de la nef est extrêmement vieux et a besoin d'être renouvelé. Les portes de l'église sont mauvaises, il faudra les racommoder ou en faire des neuves.

A la fin du procès-verbal

1°) *Que l'on fera racommoder tous les murs de l'église qui menacent ruine et la charpente de la nef qui est très défectueuse.*

2°) *Que l'on fera plafonner toute l'église et ensuite la reblanchir.*



3°) *Qu'on fera relaver le tableau du grand autel dont les couleurs sont presque toutes effacées.*

4°) *Qu'on tiendra la sacristie plus proprement...*

6°) *Qu'on fera faire neuf la grande porte de l'église.*

8°) *Nous avons trouvé cette église en si mauvais état que nous déclarons que nous serons obligé de l'interdire si les habitants ne prennent incessamment des mesures pour la faire réparer.*

Des. Plan-masse et de situation d'après le plan cadastral, section ZI, feuille remembrée pour 1969, édition à jour pour 1988



Doc . Intérieur, vue d'ensemble vers le chœur
(A.D.Marne, série Fi)

Repr.Inv. J.Philippot
91 51 01440 X



JOCHES : Intérieur de l'Eglise

Fig. 1 Ensemble vu depuis le nord-ouest

Phot. Inv. J. Philippot
93 51 735 X
9351740 ZA



Fig. 2 Le portail ouest

Phot.Inv. J.Philippot
93 51 736 X



Fig. 3 Ensemble vu depuis le nord-est

Phot.Inv. J.Philippot
93 51 730 X



Fig. 4 Inscription sur le mur du chevet

Phot. Inv. J. Philpott
93 51 731 X



Fig. 5 Ensemble vu depuis le sud

Phot. Inv. J. Philippot
93 51 738 X
93 51 739 2A



Fig. 6 L'unique vaisseau vu depuis l'est

Phot. Inv. J. Philippot
93 51 732 X



Fig. 7 L'unique vaisseau vu depuis l'ouest

Phot.Inv. J.Philippot
93 51 733 X

