

Localisation : 56 Référence : IA56000252  
Aire d'étude : Pont-Scorff  
Commune : Quéven  
Lieu-dit : Kerlébaut  
Titre courant : **manoir, maison dite château de Kerlébot**  
Dénomination : manoir, maison  
Appellation et titre : château de Kerlébot

---

Cartographie : Lambert0 0168450 2324000

Cadastre : 1814 B 1191, 1192; 1980 AE 64, 65, 107, 109

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1997 par Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1997

---

## HISTORIQUE

Datation : 2e moitié 15e siècle (?), 1er quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle.

Auteur(s) :  
maître d'œuvre inconnu.

Commentaire : Manoir attesté au 15e siècle appartenant sans doute aux Le Plain, dont il subsiste des vestiges dans un corps de bâtiment allongé, peut-être les dépendances, avec pigeonnier. La tour postérieure carrée visible sur le cadastre de 1814 a disparu. Le manoir lui-même, d'après ses proportions sur le plan cadastral de 1814, était situé à l'emplacement de la maison, nommée château de Kerlébot, construite en rez-de-chaussée dans la première moitié du 19e siècle. Elle est surélevé d'un étage à la fin du 19e siècle. L'escalier à retours est également refait à la même époque.

## DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : enclos; verger; cellier; étable

MATERIAUX  
Gros oeuvre : granite; moellon; enduit  
Couverture : ardoise

STRUCTURE  
Vaisseaux et étages : 1 étage carré

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon couvert; croupe; appentis; noue

Localisation : 56 - Quéven Réf. : IA56000252  
 Lieu-dit : Kerlébaut  
 Titre courant : manoir, maison dite château de Kerlébot  
 Dénomination : manoir, maison

DISTRIBUTION : escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour; en charpente

**COMMENTAIRE DESCRIPTIF**


Maison enduite, à plan en équerre, couverte d'un toit à croupe, composée d'un corps longitudinal et d'une aile en retour. Deux petits corps postérieurs en appentis forment un plan asymétrique. La dépendance, vestiges du manoir, de plan allongé est construite en moellon, couverte d'un toit à pignon couvert et son élévation antérieure montre un rang de boullins au niveau du comble à surcroît.

TYPOLOGIE : maison à plan en équerre; plan double en profondeur; parti de plan asymétrique

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	1	Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section AE, échelle 1/2000 <sup>e</sup>	
Doc.	1	Cadastre ancien 1818, section B.	97 56 0152 X
Doc.	2	« Maison dite château de Kerlébot », Carte postale ancienne, coll. H. Laurent, Port-Louis (erreur de localisation dans la légende). (Doc. A.D. Morbihan).	97 56 0273 X
Fig.	1	Maison, élévation est.	98 56 0067 X
Fig.	2	Maison, élévation ouest.	98 56 0068 X
Fig.	3	Maison dite château de Kerlébaut, vue générale nord-est.	98 56 0069 X
Fig.	4	Manoir (vestiges), élévation sud.	98 56 0066 X

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section AE, échelle 1/2000<sup>e</sup>



manoir; maison

Doc. 01 Cadastre 1818, section B

Repro. Inv. B. Bègne  
97 56 00152 X



manoir; maison

Doc. 02 Maison dite château de Kerlébot. Carte postale. (Doc. A.D. Morbihan).

Repro. Inv. B. Bègne  
97 56 00273 X



manoir; maison

Fig. 01 Elévation est.

Phot. Inv. B. Bègne  
98 56 00067 X

manoir; maison

Fig. 02 Elévation ouest.

Phot. Inv. B. Bègne  
98 56 00068 X

manoir; maison

Fig. 03 Elévation nord-est.

Phot. Inv. B. Bègne  
98 56 00069 X



manoir; maison

Fig. 04 Vestiges du manoir, élévation sud.

Phot. Inv. B. Bègne  
98 56 00066 X