Département : 78 Référence : IA78002109

Aire d'étude : Andrésy

Commune : Andrésy

Lieu-dit : Fin d'Oise

Adresse : Fin d'Oise (avenue de) 42

Titre courant : maison de villégiature dite "Villa Louis XIII"

Dénomination : maison

Appellation(s) : Villa Louis XIII

Cartographie : Lambert1 0580229 ;1142835

Cadastre : 1983 AH 43, 44, 588, 590 Statut juridique : propriété privée

Dossier inventaire topographique établi en 2008 par Bussière Roselyne

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

#### **HISTORIQUE**

Datation : 4e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle

Commentaire : maison construite vers 1880 et agrandie après 1910 pour la famille Bardou, quincailliers à Paris.

#### **DESCRIPTION**

SITUATION: en ville

**MATERIAUX** 

Gros-œuvre : brique ; pierre avec brique en remplissage

Couverture : ardoise

**STRUCTURE** 

Vaisseaux et étages : 1 étage carré ; rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble

Couverture : toit en pavillon ; toit à longs pans

Distribution : en charpente ; escalier dans-œuvre ; escalier tournant à retours avec jour

#### COMMENTAIRE DESCRIPTIF

A l'origine, c'était une petite maison de villégiature tournée vers la Seine. Lors de son agrandissement après 1910 en briques à la marque EBD, elle a vu sa façade principale tournée vers la rue Gambetta et non plus le fleuve. Elle avait des communs en bois qui forment aujourd'hui une propriété indépendante.

Maison de villégiature dite "Villa Louis XIII"

Cad. Extrait du plan cadastral de 1983, section AH, parcelles 43, 44, 588, 590

(c) Région Ile-de-France -Inventaire du patrimoine culturel / Bussière, Roselyne



fig01	façade antérieure et latérale. C'est cette dernière	(c) Région Ile-de-France -
	qui donne sur la Seine	Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		06780915XA
		06780916XA



fig02	façade principale. la partie gauche est un	(c) Région Ile-de-France -
ligoz	agrandissement qui date des années 1910	Inventaire général du patrimoine
	agrarialosomoni qui date dos annoco 1010	culturel /
		Kruszyk, Laurent
		06780917XA
		06780918XA



fig03	l'entrée principale	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Kruszyk, Laurent
		06780919XA
		06780920XA



fig04	les anciens communs entièrement en bois sont actuellement séparés de la villa	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		06780921XA
		06780922XA

